


# Plata/Cobre - Hilo

Ag72/Cu28

**Ag 72 Cu 28**



**REF. AGCU-0.25-10M**

Diámetro: 0.25mm

Temple: Estirado

Longitud: 1m - 500m



Aleación



Hilo

---

## Plata/Cobre

Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos cuya composición precisa depende de las propiedades requeridas. La naturaleza de las aleaciones suele ser considerada como metálica (i.e. buenas conductividades térmica y eléctrica).

Las aleaciones pueden ser fabricadas siguiendo varios procesos, la más frecuente es la que consiste en fundir los constituyentes juntos y refrigerar la mezcla resultante para obtener un sólido de fase única o múltiple.

---

## Propiedades de material para Plata/Cobre

### Propiedades eléctricas

Resistividad Eléctrica (  $\mu\text{Ohmcm}$  ): 2

### Propiedades físicas

Density (  $\text{g cm}^{-3}$  ): 9.960

### Propiedades térmicas

Schmelzpunkt (  $^{\circ}\text{C}$  ): 779.00

---

# Datos de productos relacionados

## Forma

### Hilo

Un hilo flexible simple o múltiple en una gama de metales puros o aleaciones y una variedad de diámetros. Nuestra gama incluye hilos ultrafinos que también pueden definirse como microhilos y nanohilos.



### Tolerancias

Diámetro:  $\pm 10\%$

### Length (Round)

Longitud:  $+5\%$  /  $-1\%$

---

## Material

### Aleaciones de plata

Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos cuya composición precisa depende de las propiedades requeridas. La naturaleza de las aleaciones suele ser considerada como metálica (i.e. buenas conductividades térmica y eléctrica).

Las aleaciones pueden ser fabricadas siguiendo varios procesos, la más frecuente es la que consiste en fundir los constituyentes juntos y refrigerar la mezcla resultante para obtener un sólido de fase única o multiple.

---

## Tipo

### Aleación

Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos cuya composición precisa depende de las propiedades requeridas. La naturaleza de las aleaciones suele ser considerada como metálica (i.e. buenas conductividades térmica y eléctrica). Las aleaciones pueden ser fabricadas siguiendo varios procesos, la más frecuente es la que consiste en fundir los constituyentes juntos y refrigerar la mezcla resultante para obtener un sólido de fase única o multiple.

